



Verwitterung der
Rissoberfläche und
mechanischer Ausbruch von
Material

Dieser massive Riss besteht seit längerer Zeit
und ist vermutlich auf Setzungen der Gründung
zurückzuführen

Verwitterung der
Rissoberfläche und
mechanischer Ausbruch von
Material

Ablagerung von
herunter
risselndem
sandigen
Putzmaterial