

Anlage zu TOP 9.1

Antragsteller: Andreas Burandt

Wiederertüchtigung von Verbindungswegen und Bürgersteig rund um das Anwesen Marburger Straße 261

Rund um das Anwesen Marburger Straße 261 ist der Rest Bürgersteig wieder herzustellen und der Verbindungsweg zwischen Wettenberg Ring und der Marburgerstraße wieder zu ertüchtigen. Auf einen Wassergebundenen Weg sollte verzichtet werden und anstatt dessen eine Pflasterung oder Asphaltierung vorgenommen werden. Eine wassergebundene Decke ist bei der Frequentierung durch Radfahrer und Rollstuhlfahrer von Nachteil. Ebenso sollte darauf geachtet werden dass der Weg 1,20 m breit angelegt wird, um einen Begegnungsverkehr problemlos zu gestalten. Eine Versickerung von Regenwasser kann auf den verbleibenden angrenzenden Grünflächen problemlos geschehen.

MfG Andreas Burandt

